

Dichsatz 610004

Hitachi Ø045 Ø095



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A045.00x 57.00x 7/10 AS	A050.00x 60.00x 4.20 AS
Nutring	NR045.00x 55.00x 7.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O089.50x 3.00 90Shore	O094.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30	
Kolbendichtung	K095.00x 80.00x11.00	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR095.00x 89.00x12.30 WR	
Diverse	O007.50x 1.80 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik