

Dichsatz 610005

Hitachi Ø050 Ø080



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS	
Nutring	NR050.00x 70.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O074.50x 3.00 90Shore	O079.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR075.00x80.00x 1.60	
Kolbendichtung	GK080.00x 64.50x 6.30	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse	O025.40x 3.53 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik