

Dichtsatz 610006

Hitachi Ø050 Ø085



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS	
Nutring	NR050.00x 70.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O079.50x 3.00 90Shore	O084.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR080.00x 85.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK085.00x 69.50x 6.30	
O-Ring Kolben		
Stützring	FR085.00x 80.00x 5.40 HGW	
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik