

Dichtsatz 610009

Hitachi Ø050 Ø105



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS	A055.00x 68.00x 4.20 AS
Nutring	NR050.00x 63.00x10.00	
Stützring	SR050.00x 63.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O099.50x 3.00 90Shore	O104.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR100.00x105.00x 1.30	
Kolbendichtung	K105.00x 90.00x12.50	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR105.00x 99.00x12.30 HGW	
Diverse	O009.25x 1.78 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik