

Dichsatz 610015

Hitachi Ø065 Ø115



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A065.00x 79.00x 8/11 AS	
Nutring	NR065.00x 80.00x 9.00	
Stützring		
Schockdichtung	NR065.00x 80.50x 5.80	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O109.50x 3.00 90Shore	O114.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.30	SR115.00x120.00x 1.30
Kolbendichtung	GK115.00x 94.00x 8.10	
O-Ring Kolben	O022.00x 2.50 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR115.00x110.00x 8.00 WR	
Diverse	O025.40x 3.53 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik