

Dichtsatz 610049

Hitachi Ø130 Ø180



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A130.00x146.00x 9/12 AS
Nutring	NR130.00x150.00x12.00
Stützring	SR130.00x150.00x 3.00
Schockdichtung	GS130.00x145.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O169.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR170.00x180.00x 2.50
Kolbendichtung	GK180.00x159.00x 8.10
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR180.00x174.00x14.50 HGW FR180.00x172.00x 9.70 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik