

Dichsatz 610061

Hitachi Ø030 Ø055



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A030.00x 38.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR030.00x 43.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR030.00x 35.00x 9.60 WIR
O-Ring Stangenführung	O053.00x 2.50 90Shore O043.82x 5.34 70Shore
Stützring	SR043.82x 5.34
Kolbendichtung	GK055.00x 39.50x 6.30 GKW-9
O-Ring Kolben	O021.82x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik