

Dichtsatz 610063

Hitachi Ø035 Ø060



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A035.00x 47.00x 7/10 AS-DKB	
Nutring	NR035.00x 45.00x 8.00	
Stützring	SR035.00x 45.00x 1.50	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O060.00x 3.00 70Shore	O055.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR055.00x 60.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK060.00x 44.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben	O050.00x 3.00 70Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik