

Dichtsatz 610065

Hitachi Ø035 Ø060



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A035.00x 47.00x 7/10 AS-DKB	
Nutring	NR035.00x 51.00x 9.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O059.50x 3.00 90Shore	O055.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR057.00x 62.00x 1.50	
Kolbendichtung	GK060.00x 44.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR060.00x 55.00x 6.30 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik