

Dichsatz 610072

Hitachi Ø040 Ø075



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A040.00x 52.00x 7/10 AS-DKB	
Nutring	NR040.00x 60.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O075.00x 3.00 70Shore	O070.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR070.00x 75.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK075.00x 59.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben	O065.00x 3.00 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik