

Dichsatz 610074

Hitachi Ø045 Ø075



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A045.00x 57.00x 7/10 AS-DKB	
Nutring	NR045.00x 60.00x 9.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O075.00x 3.00 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR070.00x 75.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK075.00x 59.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik