

# Dichsatz 610075

Hitachi Ø045 Ø080



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A045.00x 57.00x 7/10 AS-DKB		
<b>Nutring</b>	NR045.00x 65.00x12.00		
<b>Stützring</b>			
<b>Schockdichtung</b>			
<b>Führungselement Stange</b>			
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O080.00x 3.00 70Shore	O075.00x 3.00 90Shore	O062.87x 5.34 90Shore
<b>Stützring</b>	SR075.00x 80.00x 1.50		
<b>Kolbendichtung</b>	GK080.00x 64.50x 6.30 GK-1		
<b>O-Ring Kolben</b>	O064.10x 5.70 90Shore		
<b>Stützring</b>	SR070.00x 80.00x 1.90		
<b>Führungselement Kolben</b>			
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik