

Dichtsatz 610076

Hitachi Ø045 Ø080



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A045.00x 57.00x 7/10 AS-DKB
Nutring	NR045.00x 65.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O080.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR077.00x 82.00x 1.50
Kolbendichtung	GK080.00x 64.50x 6.30 GK-1
O-Ring Kolben	O075.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR075.00x 80.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR080.00x 75.00x 6.30 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik