

# Dichsatz 610078

Hitachi Ø050 Ø100



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 62.00x 7/10 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR050.00x 65.00x 9.00	
<b>Stützring</b>	SR050.00x 65.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O100.00x 3.00 70Shore	O095.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR095.00x100.00x 1.20	
<b>Kolbendichtung</b>	GK100.00x 84.50x 6.30 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>	O090.00x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>		
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik