

Dichtsatz 610079

Hitachi Ø055 Ø085



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A055.00x 69.00x 8/11 AS-DKB	
Nutring	NR055.00x 70.00x 9.50	
Stützring	SR055.00x 70.00x 3.00	
Schockdichtung	NR055.00x 70.50x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O085.00x 3.00 90Shore	O080.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR080.00x 85.00x 1.20	
Kolbendichtung	GK085.00x 69.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik