

Dichsatz 610081

Hitachi Ø055 Ø095



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A055.00x 69.00x 8/11 AS-DKB	
Nutring	NR055.00x 75.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O095.00x 3.00 70Shore	O090.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.25	
Kolbendichtung	GK095.00x 79.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben	O085.00x 3.00 70Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik