

Dichtsatz 610083

Hitachi Ø065 Ø115



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A065.00x 79.00x 8/11 AS-DKB	
Nutring	NR065.00x 80.00x 9.00	
Stützring	SR065.00x 80.00x 3.00	
Schockdichtung	GS065.00x 80.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O114.00x 3.00 70Shore	O110.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.25	
Kolbendichtung	GK115.00x 94.00x 8.10 GK-1	
O-Ring Kolben	O105.00x 3.00 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik