

Dichtsatz 610090

Hitachi Ø075 Ø105



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A075.00x 89.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR075.00x 90.00x 9.00
Stützring	SR075.00x 90.00x 3.00
Schockdichtung	NR075.00x 90.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O100.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR100.00x105.00x 1.20
Kolbendichtung	GK105.00x 89.50x 6.30 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	FR105.00x100.00x 2.50
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik