

Dichsatz 610095

Hitachi Ø080 Ø115



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR080.00x 95.00x 9.00
Stützring	SR080.00x 95.00x 3.00
Schockdichtung	NR080.00x 95.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O110.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.25
Kolbendichtung	GK115.00x 94.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	FR115.00x109.00x 3.00
Führungselement Kolben	FR115.00x110.00x 8.00 WR FR115.00x107.00x 6.00 PTFE2
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik