

Dichsatz 610099

Hitachi Ø085 Ø125



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A085.00x 99.00x 8/11 AS
Nutring	NR085.00x100.00x 9.00
Stützring	SR085.00x100.00x 3.00
Schockdichtung	GS085.00x110.10x 6.30 GSS-1
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O120.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR120.00x125.00x 1.25
Kolbendichtung	GK125.00x104.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik