

Dichtsatz 610104

Hitachi Ø090 Ø135



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x104.00x 8/11 AS-DKB		
Nutring	N090.00x110.00x12.00		
Stützring	SR090.00x110.00x 3.00		
Schockdichtung	NR090.00x105.10x 6.30		
Führungselement Stange			
O-Ring Stangenführung	O135.00x 3.00 90Shore	O130.00x 3.00 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR130.00x135.00x 1.30		
Kolbendichtung	K135.00x112.00x16.00 I-Q		
O-Ring Kolben	O075.00x 3.00 90Shore		
Stützring	SR075.00x 80.00x 1.30		
Führungselement Kolben	FR135.00x130.00x 9.60 HGW	FR135.00x127.00x 9.50 PTFE2	
Diverse	Sprengtring Ø110		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik