

Dichtsatz 610108

Hitachi Ø095 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Abstreifer | A095.00x109.00x 8/11 AS-DKB |
| Nutring | NR095.00x110.00x 9.00 |
| Stützring | SR095.00x110.00x 3.00 |
| Schockdichtung | NR095.00x110.10x 6.30 |
| Führungselement Stange | |
| O-Ring Stangenführung | O135.00x 3.00 90Shore |
| Stützring | SR135.00x140.00x 1.30 |
| Kolbendichtung | GK140.00x119.00x 8.10 GK-1 |
| O-Ring Kolben | |
| Stützring | FR140.00x134.00x 3.00 |
| Führungselement Kolben | |
| Diverse | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik