

Dichsatz 610700

Komatsu Ø040 Ø060



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A040.00x 52.00x 7/10 AS-DKB	A035.00x 45.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR040.00x 50.00x 7.20	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O059.50x 3.00 90Shore	O065.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR060.00x 65.00x 1.25	
Kolbendichtung	K065.00x 50.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O009.25x 1.78 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR065.00x 60.00x 9.50 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik