

# Dichsatz 610701

Komatsu Ø040 Ø065



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A040.00x 52.00x 7/10 AS-DKB	A035.00x 45.00x 4.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR040.00x 50.00x 7.20	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O059.50x 3.00 90Shore	O065.00x 3.00 70Shore
<b>Stützring</b>	SR060.00x 65.00x 1.25	
<b>Kolbendichtung</b>	K065.00x 50.00x11.00 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR065.00x 60.00x10.00 WR	
<b>Diverse</b>	A035.00x 45.00x 6.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik