

Dichsatz 610703

Komatsu Ø040 Ø070



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A040.00x 52.00x 6 AS-HDW	
Nutring	NR040.00x 52.00x 8.00 UNI	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O059.69x 5.34 70Shore	O070.00x 3.50 70Shore
Stützring	SR059.69x 5.34 SPR	
Kolbendichtung	K070.00x 55.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR070.00x 65.00x 9.50 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik