

Dichtsatz 610705

Komatsu Ø040 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A040.00x 52.00x 6 AS-HDW	
Nutring	NR040.00x 52.00x 8.00	
Stützring	SR040.00x 52.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O062.87x 5.34 90Shore	O069.85x 3.53 90Shore
Stützring	SR062.87x 5.34 SPR	
Kolbendichtung	GK070.00x 59.00x 4.20 GK-1	
O-Ring Kolben	O031.34x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR070.00x 65.00x 9.60 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik