

Dichsatz 610708

Komatsu Ø045 Ø080



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A045.00x 57.00x 7/10 AS-DKB	A040.00x 50.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR045.00x 55.00x 7.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O080.00x 3.00 90Shore	O075.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR075.00x 80.00x 1.50	
Kolbendichtung	K080.00x 65.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O009.25x 1.78 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR080.00x 75.00x10.00 HGW	
Diverse	A045.00x 55.00x 6.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik