

# Dichtsatz 610709

Komatsu Ø045 Ø080



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A045.00x 53.00x 5/7 AP
<b>Nutring</b>	NR045.00x 55.00x 7.00
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O073.03x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	K080.00x 60.00x22.40/35.10 I-A
<b>O-Ring Kolben</b>	O034.52x 3.53 70Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik