

Dichtsatz 610710

Komatsu Ø045 Ø085



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A045.00x 53.00x 5/7 AP
Nutring	CS045.00x 65.00x 28/26 SM
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR045.00x 51.00x10.00 WR
O-Ring Stangenführung	O079.77x 5.34 70Shore
Stützring	SR079.77x 5.34 SPR
Kolbendichtung	K085.00x 65.00x22.40/35.10 II-A
O-Ring Kolben	O056.74x 3.53 70Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik