

# Dichsatz 610712

Komatsu Ø050 Ø080



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 65.00x 7.50AS-HDW	
<b>Nutring</b>	NR050.00x 65.00x10.00	
<b>Stützring</b>	SR050.00x 65.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O069.22x 5.34 70Shore	O078.97x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR069.22x 5.34 SPR	
<b>Kolbendichtung</b>	K080.00x 65.00x11.00 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR080.00x 75.00x 9.30 HGW	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik