

Dichsatz 610715

Komatsu Ø050 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS-DKB	A050.00x 60.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR050.00x 63.00x10.00	
Stützring	SR050.00x 63.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O085.00x 3.00 90Shore	O089.00x 3.00 90Shore SR090.00x 95.00x 1.25
Stützring	SR085.00x 90.00x 1.25	
Kolbendichtung	K090.00x 75.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben		
Stützring	O015.60x 1.78 90Shore	
Führungselement Kolben	FR090.00x 84.00x12.60 H-GW	
Diverse	O012.42x 1.78 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik