

Dichsatz 610716

Komatsu Ø050 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS-DKB	A055.00x 68.00x 6.30 AS-HDW
Nutring	N050.00x 63.00x10.00	
Stützring	SR050.00x 63.00x 3.00	
Schockdichtung	NR050.00x 65.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O090.00x 3.00 90Shore	O085.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR085.00x 90.00x 1.25	
Kolbendichtung	K090.00x 75.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O020.22x 3.53 90Shore	
Stützring	O015.60x 1.78 90Shore	
Führungselement Kolben	FR090.00x 84.00x12.60 H-GW	
Diverse	O007.30x 2.40 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik