

# Dichtsatz 610717

Komatsu Ø050 Ø090



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.00x 65.00x 7.50AS-HDW	A050.00x 60.00x 4.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR050.00x 65.00x10.00	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	GS050.00x 65.10x 6.30 GSS-1	
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.00x 65.00x 9.70 HGW	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O100.97x 5.34 70Shore	O120.32x 2.62 90Shore
<b>Stützring</b>	SR100.97x 5.34 PBK	
<b>Kolbendichtung</b>	K090.00x 75.00x11.00 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>	O039.69x 3.53 70Shore	
<b>Stützring</b>	SR039.69x 3.53	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR090.00x 85.00x 9.70 HGW	
<b>Diverse</b>	A060.00x 75.00x 4.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik