

Dichsatz 610718

Komatsu Ø050 Ø100



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS-DKB
Nutring	N050.00x 63.00x10.00
Stützring	SR050.00x 63.00x 3.00
Schockdichtung	NR050.00x 65.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O100.00x 3.00 90Shore O095.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR095.00x100.00x 1.25
Kolbendichtung	K100.00x 85.00x12.50 I-Q
O-Ring Kolben	O049.21x 3.53 90Shore
Stützring	SR049.21x 3.53
Führungselement Kolben	FR100.00x 94.00x 12.60 HGW
Diverse	O017.17x 1.78 70Shore

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik