

Dichsatz 610722

Komatsu Ø055 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Abstreifer | A055.00x 69.00x 8/11 AS-DKB | A050.00x 60.00x 4.00 AS-HDW |
| Nutring | NR055.00x 68.00x10.00 | |
| Stützring | SR055.00x 68.00x 3.00 | |
| Schockdichtung | | |
| Führungselement Stange | | |
| O-Ring Stangenführung | O090.00x 3.00 90Shore | O085.00x 3.00 90Shore |
| Stützring | SR085.00x 90.00x 1.25 | |
| Kolbendichtung | K090.00x 75.00x11.00 I-Q | |
| O-Ring Kolben | O012.42x 1.78 90Shore | |
| Stützring | | |
| Führungselement Kolben | FR090.00x 84.00x12.60 WR | |
| Diverse | A060.00x 75.00x 8.00 AS-HDW | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik