

Dichsatz 610723

Komatsu Ø055 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A055.00x 69.00x 8/11 AS-DKB	A045.00x 55.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	N055.00x 68.00x10.00	
Stützring	SR055.00x 68.00x 3.00	
Schockdichtung	NR055.00x 70.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O090.00x 3.00 90Shore	O085.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR085.00x 90.00x 1.25	
Kolbendichtung	K090.00x 75.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR090.00x 84.00x12.60 WR	
Diverse	O018.94x 1.78 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik