

Dichtsatz 610726

Komatsu Ø060 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A060.00x 74.00x 8/11 AS-DKB	A055.00x 68.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR060.00x 73.00x10.00	
Stützring	SR060.00x 73.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O100.00x 3.00 90Shore	O095.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR095.00x100.00x 1.25	
Kolbendichtung	K100.00x 85.00x12.50 I-Q	
O-Ring Kolben	O012.42x 1.78 90Shore	
Stützring	O015.60x 1.78 90Shore	
Führungselement Kolben	FR100.00x 94.00x 12.60 HGW	
Diverse	A060.00x 75.00x 4.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik