

Dichsatz 610727

Komatsu Ø060 Ø100



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 74.00x 8/11 AS-DKB	A065.00x 80.00x 8.00 AS-HDW
Nutring	N060.00x 73.00x10.00	
Stützring	SR060.00x 73.00x 3.00	
Schockdichtung	NR060.00x 75.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O100.00x 3.00 90Shore	O095.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR095.00x100.00x 1.25	
Kolbendichtung	K100.00x 85.00x12.50 I-Q	
O-Ring Kolben	O020.22x 3.53 90Shore	
Stützring	O015.60x 1.78 90Shore	
Führungselement Kolben	FR100.00x 94.00x 12.60 HGW	
Diverse	O007.3x 2.40 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik