

Dichtsatz 610728

Komatsu Ø060 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A060.00x 75.00x 7.50 AS-HDW	A050.00x 60.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung	GS060.00x 75.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange	FR060.00x 65.00x 9.50 HGW	
O-Ring Stangenführung	O120.32x 2.62 70Shore	O100.97x 5.34 90Shore
Stützring	SR100.97x 5.34	
Kolbendichtung	K100.00x 85.00x12.50 I-Q	
O-Ring Kolben	O050.39x 3.53 90Shore	
Stützring	SR050.39x 3.53 SPR	
Führungselement Kolben	FR100.00x 95.00x 9.70 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik