

# Dichtsatz 610736

Komatsu Ø070 Ø105



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 84.00x 8/11 AS-DKB A070.00x 85.00x 4.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR070.00x 83.00x10.00
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR070.00x 85.10x 6.30
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O094.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR095.00x105.00x 1.80
<b>Kolbendichtung</b>	K105.00x 90.00x12.50 I-Q
<b>O-Ring Kolben</b>	O062.10x 5.70 90Shore
<b>Stützring</b>	SR063.00x 73.00x 1.90
<b>Führungselement Kolben</b>	FR105.00x 96.00x12.70 WR
<b>Diverse</b>	O024.99x 3.53 90Shore

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik