

# Dichtsatz 610737

Komatsu Ø070 Ø120



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A070.00x 85.00x 7.50 AS-HDW	A060.00x 75.00x 4.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR070.00x 85.00x11.50	
<b>Stützring</b>		
<b>Schockdichtung</b>	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-1	
<b>Führungselement Stange</b>	FR070.00x 75.00x 9.50 HGW	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O133.02x 2.62 90Shore	O113.70x 5.34 90Shore
<b>Stützring</b>	SR113.70x 5.34	
<b>Kolbendichtung</b>	K120.00x105.00x12.50 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>	O053.57x 3.53 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR053.57x 3.53	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR120.00x115.00x 9.50 HGW	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik