

# Dichtsatz 610746

Komatsu Ø080 Ø115



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB	A070.00x 85.00x 4.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	N080.00x 93.00x10.00	
<b>Stützring</b>	SR080.00x 93.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>	NR080.00x 95.10x 6.30	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O104.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR105.00x115.00x 2.00	
<b>Kolbendichtung</b>	K115.00x100.00x12.50 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>	O069.10x 5.70 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR070.00x 80.00x 1.90	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR115.00x106.00x10.00 WR	
<b>Diverse</b>	A070.00x 85.00x 7.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik