

Dichtsatz 610750

Komatsu Ø085 Ø120



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB	A080.00x 95.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	N085.00x100.00x10.00	
Stützring	SR085.00x100.00x 3.00	
Schockdichtung	NR085.00x100.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O109.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore
Stützring	SR110.00x120.00x 1.90	
Kolbendichtung	K120.00x105.00x12.50 I-Q	
O-Ring Kolben	O074.1x 5.70 90Shore	
Stützring	SR075.00x 85.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR120.00x111.00x15.00 WR	
Diverse	O017.04x 3.53 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik