

Dichtsatz 610755

Komatsu Ø085 Ø120



Zusammenstellung des Dichtsatzes

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Abstreifer | A085.00x 99.00x 8.5 AS-HDW | A070.00x 85.00x 4.00 AS-HDW |
| Nutring | N085.00x100.00x10.00 | |
| Stützring | SR085.00x100.00x 3.00 | |
| Schockdichtung | GS085.00x100.10x 6.30 GSS-1 | |
| Führungselement Stange | | |
| O-Ring Stangenführung | O114.10x 5.70 90Shore | |
| Stützring | SR115.00x125.00x 1.90 | |
| Kolbendichtung | K120.00x105.00x12.50 I-Q | |
| O-Ring Kolben | | |
| Stützring | | |
| Führungselement Kolben | FR120.00x111.00x15.00 HGW | |
| Diverse | A080.00x 95.00x 4.00 AS-HDW | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik