

Dichtsatz 610761

Komatsu Ø090 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x104.00x 8/11 AS-DKB	A110.00x125.00x 8.00 AS-HDW
Nutring	N090.00x105.00x10.00	
Stützring	SR090.00x105.00x 3.00	
Schockdichtung	NR090.00x105.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O139.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore
Stützring	SR140.00x150.00x 1.90	
Kolbendichtung	K150.00x127.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O089.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR090.00x100.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR150.00x138.00x12.20 WR	
Diverse	O007.30x 2.40 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik