

Dichtsatz 610762

Komatsu Ø090 Ø160



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x104.00x 8/11 AS-DKB	A095.00x110.00x 7.50 AS-HDW
Nutring	N090.00x105.00x10.00	
Stützring	SR090.00x105.00x 3.00	
Schockdichtung	NR090.00x105.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O149.10x 5.70 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR150.00x160.00x 1.90	
Kolbendichtung	K160.00x137.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O089.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR090.00x100.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR160.00x153.00x20.40 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik