

Dichtsatz 610013

Hitachi Ø065 Ø095



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A065.00x 79.00x 8/11 AS
Nutring	NR065.00x 80.00x 9.00
Stützring	SR065.00x 80.00x 3.00
Schockdichtung	GS065.00x 80.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30
Kolbendichtung	GK095.00x 79.50x 6.30
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR095.00x 90.00x 6.00 HGW FR095.00x 87.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik