

Dichtsatz 610036

Hitachi Ø095 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A095.00x109.00x 8/11 AS
Nutring	NR095.00x110.00x 9.00
Stützring	SR090.00x105.00x 3.00
Schockdichtung	NR095.00x110.50x 5.80
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O134.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR135.00x140.00x 1.30
Kolbendichtung	GK140.00x119.00x 8.10
O-Ring Kolben	
Stützring	SR140.00x134.00x 3.00
Führungselement Kolben	FR140.00x135.00x 9.70 HGW FR140.00x142.00x 8.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik