

Dichsatz 610042

Hitachi Ø105 Ø150



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A105.00x121.00x 9/12 AS
Nutring	N105.00x120.00x 9.00
Stützring	SR105.00x120.00x 3.00
Schockdichtung	NR105.00x120.50x 5.80
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O140.00x 5.70 PU
Stützring	
Kolbendichtung	K150.00x127.00x16.00
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR150.00x143.00x14.80 HGW FR150.00x142.00x 9.70 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik