


Dichtsatz 610087

Hitachi Ø070 Ø105



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 84.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR070.00x 85.00x 9.00
Stützring	SR070.00x 85.00x 3.00
Schockdichtung	NR070.00x 85.50x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O100.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR100.00x105.00x 1.20
Kolbendichtung	GK105.00x 89.50x 6.30 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	SR105.00x100.00x 2.50
Führungselement Kolben	FR105.00x100.00x 6.30 WR FR105.00x 97.00x 6.00 PTFE2
Diverse	Endlagedämpfung Ø60mm

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik